



SAFESCAN 2985-SX

INSTRUKCJA AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA

WPROWADZENIE I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI


Instrukcja ta przeprowadzi Cię przez aktualizację oprogramowania do Twojej liczarki banknotów Safescan 2985-SX. Należy postępować krok po kroku, zgodnie z instrukcją, aby prawidłowo przeprowadzić aktualizację urządzenia.

WAŻNE PRZYGOTOWANIA

- 1 Proszę sprawdzić **numer części na** etykiecie produktu znajdującej się w tylnej części urządzenia i upewnić się, że instalowana będzie poprawna wersja oprogramowania dla danego modelu!



- 2 **Aktualizacja ta jest przeprowadzana poprzez gniazdo USB.** Oznacza to, że Safescan 2665 musi zostać podłączony do komputera za pomocą kabla USB. Złącze USB znajduje się z tyłu Safescan 2985-SX.



Wymagany jest kabel USB typu **USB A (męski) do USB A (męski)**.


W przypadku, gdy nie ma dostępu do tego typu kabla, można go zamówić na **www.safescan.com**.




WPROWADZENIE I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

3 Przed aktualizacją liczarki banknotów **należy upewnić się, że urządzenie i czujniki wewnętrzne zostały odpowiednio oczyszczone i są wolne od kurzu**. Karty do czyszczenia są dostępne na www.safescan.com. Kurz najlepiej usuwa się za pomocą sprężonego powietrza, na przykład używając pojemnika ciśnieniowego z powietrzem.

4 Jeśli komputer pracuje w systemie Windows 7 lub nowszym, urządzenie Safescan powinno zostać automatycznie rozpoznane (jako "Urządzenie Cypress FX2LP bez EEPROM"). Można to sprawdzić w Menedżerze Urządzeń systemu Windows. Jeśli komputer nie rozpoznaje urządzenia Safescan, pojawi się żółty wykrzyknik obok "Cypress USB". W takim przypadku należy zainstalować **sterownik urządzenia** dla Windows XP/Vista/7 lub Windows 8/10 na komputerze.



= OK



= POTRZEBNY
STEROWNIK

- Aby pobrać sterownik oraz instrukcję instalacji na **system Windows XP / 7**, kliknij [tutaj](#)
- Aby pobrać sterownik oraz instrukcję instalacji na **system Windows 8 / 10**, kliknij [tutaj](#)

PRZEJDŹ DO PROCEDURY AKTUALIZACJI →

AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA PŁYTY GŁÓWNEJ

1 **Wyłącz urządzenie** Safescan 2985-SX

2 Podłącz Safescan 2985-SX do komputera za pomocą kabla USB-A (męski) do USB-A (męski).

Kabel ten jest dostępny w sklepie internetowym na stronie www.safescan.com.





3 **Naciśnij i przytrzymaj** przycisk **[RESET]** i **włącz** licznik banknotów.

Na wyświetlaczu pojawi się **[UPDATE SOFTWARE]**




4 Otwórz oprogramowanie: **Safescan_2985_SX.exe**

5 Jeśli pojawi się komunikat **[No device found! Please check the USB connection]**, upewnij się, że kabel USB jest prawidłowo podłączony. Kliknij [OK], aby kontynuować, a następnie kliknij [Connect USB] w następującym ekranie, aby ustanowić połączenie między urządzeniem a komputerem.




6 Kliknij **[Load file]**.




AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA PŁYTY GŁÓWNEJ

7 Przejdź do lokalizacji, w której zostały umieszczone pliki aktualizacji i wybierz **plik aktualizacji** (**Safescan_2985-SX_update_xxx.CSW**).

8 Kliknij **[Update]**, aby przesłać program do urządzenia. Narzędzie aktualizacji pokaże pasek postępu.



9 Po zakończeniu aktualizacji (100%), w oprogramowanie pokaże komunikat **[UPDATE SUCCESS]**.



10 Uruchom ponownie liczkę banknotów. Nowy numer wersji oprogramowania zostanie pokazany na ekranie rozruchowym.

W niektórych przypadkach może być konieczne przeprowadzenie dodatkowej aktualizacji płyty odbiornika i/lub panelu LCD. Procedurę dla tych elementów wykonuje się dokładnie tak samo, jak w opisie powyżej. W punkcie 6 wybierz albo opcję "Safescan_2985-SX_ReceiverBoard.csw", albo "Safescan_2985-SX_LCD_panel.csw".

AKTUALIZACJA ZAKOŃCZONA