



SAFESCAN 2985-SX

ИНСТРУКЦИИ ЗА КТУАЛИЗИРАНЕ НА СОФТУЕРА

ВЪВЕДЕНИЕ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ


Настоящите инструкции ви насочват в процеса за актуализиране на софтуера на вашия брояч на банкноти Safescan 2985-SX. Моля, следвайте инструкциите стъпка по стъпка, за да осигурите правилното актуализиране на вашата машина.

ВАЖНИ ПОДГОТОВКИ

- 1** Моля, проверете **номера на частта** върху етикета на продукта, намиращ се от задната страна на устройството, и се уверете, че инсталирате правилната версия на софтуера за вашия конкретен модел!



- 2** **Това актуализиране се извършва чрез USB.** Това означава, че трябва да сте свързали Safescan 2985-SX към компютъра си чрез USB кабел. Гнездото за USB свързване се намира на **гърба** на Safescan 2985-SX.




Изискваният USB кабел е **USB A (мъжки) към USB A (мъжки) кабел**.

В случай че не разполагате с такъв тип кабел, можете да го поръчате на **www**.




ВЪВЕДЕНИЕ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

- 3** Преди да актуализирате вашия брояч на банкноти, **се уверете, че устройството и неговите вътрешни сензори са добре почистени и не са запрашени**. Карти за почистване са налични на адрес www.safescan.com. Прах се отстранява най-добре с въздух под налягане, например от спрей със сгъстен въздух за обезпрашаване.
- 4** Ако компютърът ви работи с Windows 7 или по-нова версия, устройството Safescan би трябвало да бъде разпознато автоматично (като „Cypress FX2LP No Eeprom Device“). Можете да проверите това в диспечера на устройства на Windows.
- Ако компютърът не може да разпознае вашето устройство Safescan, ще видите жълт удивителен знак до „Cypress USB“. В такъв случай инсталирайте **драйвера на устройството** за Windows XP/ Vista/7 или за Windows 8/10 на компютъра.



= OK



= НЕОБХОДИМ Е ДРАЙВЕР

- За изтегляне на драйвера и получаване на инструкции за инсталиране за **Windows XP / 7** щракнете [тук](#)
- За изтегляне на драйвера и получаване на инструкции за инсталиране за **Windows 8 / 10** щракнете [тук](#)

КЪМ ПРОЦЕДУРАТА ЗА АКТУАЛИЗИРАНЕ →

АКТУАЛИЗИРАНЕ НА СОФТУЕРА НА ДЪННАТА ПЛАТКА

- 1 Изключете устройството Safescan 2985-SX

- 2 Свържете Safescan 2985-SX с компютър чрез USB-A (мъжки) към USB-A (мъжки) кабел.

Такъв кабел е наличен в онлайн магазина на адрес www.safescan.com.





- 3 Натиснете и задръжте бутона [RESET] и включете брояча на банкноти.

На дисплея ще се покаже [UPDATE SOFTWARE]




- 4 Отворете софтуера: **Safescan_2985_SX.exe**

- 5 Ако съобщението [No device found! Please check the USB connection] се покаже на дисплея, проверете дали USB кабелът е свързан правилно. Щракнете върху [OK], за да продължите, след което щракнете върху [Connect USB] в следващия екран, за да установите връзка между устройството и компютъра.




- 6 Щракнете върху [Load file].




АКТУАЛИЗИРАНЕ НА СОФТУЕРА НА ДЪННАТА ПЛАТКА

- 7 Отворете местоположението, където сте поставили файловете за актуализиране, и изберете **файла за актуализиране** (**Safescan_2985-SX_update_xxx.CSW**).
- 8 Щракнете върху **[Update]**, за да качите софтуера в устройството. Инструментът за актуализиране ще покаже лента за напредъка.



- 9 Когато актуализирането приключи (100%), софтуерът ще покаже **[UPDATE SUCCESS]**.



- 10 Рестартирайте брояча на банкноти. Номерът на новата версия на софтуера ще се покаже на екрана при стартиране.

В някои случаи може да се наложи да актуализирате допълнително платката на приемника и/или LCD панела. Процедурата за това е същата като описаната по-горе. На стъпка 6 изберете или „Safescan_2985-SX_ReceiverBoard.csw“, или „Safescan_2985-SX_LCD_panel.csw“.

АКТУАЛИЗИРАНЕТО ПРИКЛЮЧИ